

Relatório Fotográfico – Real Situação da Câmara Municipal de Nova Aurora - GO



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

AMBIENTE: FACHADA FRONTAL

Data: 07/08/2023

Foto: 01



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DESTAQUE: CALÇADAS QUEBRADAS, GRADIL ENFERRUJADO E TELHADO COM DEFEITO

AMBIENTE: HALL DE ENTRADA

Foto: 02



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DESTAQUE: PISO EM GRANITINA ENCARDIDA E FORRO PVC DANIFICADO

AMBIENTE: HALL DE ENTRADA

Foto: 03



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DESTAQUE: PISO EM GRANITINA ENCARDIDO, SUBSTITUIÇÃO DAS DIVISÓRIAS E PIA E REMOÇÃO DO MICTÓRIO

AMBIENTE: SANITÁRIO MASCULINO

Foto: 04



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DESTAQUE: PISO EM GRANITINA ENCARDIDO, SUBSTITUIÇÃO DAS DIVISÓRIAS E PIA

AMBIENTE: SANITÁRIO FEMININO

Foto: 05



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
DESTAQUE: PISO ENCARDIDO
AMBIENTE: WC PNE
Foto: 06



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
DESTAQUE: PISO ENCARDIDO, FIAÇÃO EXPOSTA E FORRO PVC COM DEFEITO
AMBIENTE: RECEPÇÃO
Foto: 07



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DESTAQUE: PISO ENCARDIDO, PORTA SEM PINTURA E FORRO DANIFICADO

AMBIENTE: COPA

Foto: 08



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DESTAQUE: FORRO DANIFICADO E PISO ENCARDIDO

AMBIENTE: SALA PRESIDENTE

Foto: 09



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DESTAQUE: PISO ENCARDIDO, FORRO DANIFICADO E MANCHA DE ÁGUA NA PAREDE

AMBIENTE: ARQUIVO

Foto: 10



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DESTAQUE: PISO ENCARDIDO E FORRO DANIFICADO

AMBIENTE: SALA DE ATENDIMENTO

Foto: 11



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DESTAQUE: PISO ENCARDIDO, FORRO DE GESSO DANIFICADO, AUSÊNCIA DE PISO EMBORRACHADO E SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA-CORPO

AMBIENTE: PLENÁRIO

Foto: 12



OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DESTAQUE: PISO ENCARDIDO, FORRO DE GESSO DANIFICADO, FIAÇÃO EXPOSTA E TRINCA NA PAREDE

AMBIENTE: PLENÁRIO

Foto: 13




OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA AURORA

DESTAQUE: DESPLACAMENTO DO REBOCO E MATERIAIS DOS BEIRAIS, FIAÇÃO EXPOSTA E SUBSTITUIÇÃO DO GUARDA-CORPO

AMBIENTE: FACHADA POSTERIOR

Foto: 14

Nova Aurora, 20 de agosto de 2023.



LUIZ GUSTAVO PIMENTA DE PÁDUA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA – 149841D/MG